



به نام خدا

تخلیه جزئی در تجهیزات فشار قوی سیستم های قدرت

مؤلف :

دکتر امیر قاندى

انتشارات ارسطو

(سازمان چاپ و نشر ایران - ۱۴۰۴)

نسخه الکترونیکی این اثر در سایت سازمان چاپ و نشر ایران و اپلیکیشن کتاب رسان موجود می باشد

chaponashr.ir

سرشناسه : قائدی، امیر، ۱۳۶۳-

عنوان و نام پدیدآور : تخلیه جزئی در تجهیزات فشار قوی سیستم‌های قدرت / مولف امیر قائدی.

مشخصات نشر: انتشارات ارسطو (سازمان چاپ و نشر ایران)، ۱۴۰۴.

مشخصات ظاهری : ۳۲۸ ص. مصور(بخشی رنگی)، جدول، نمودار(رنگی).

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۴۵۵-۲۴۵-۷

وضعیت فهرست نویسی : فیبا

یادداشت : کتابنامه:ص.۳۲۷-۳۲۸.

Electric discharges

موضوع : تخلیه برقی

High voltages

فشارقوی (برق)

رده بندی کنگره : TJ۹۴۰

رده بندی دیویی : ۶۲۱/۵۵

شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۰۵۱۵۹۳

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیبا

نام کتاب : تخلیه جزئی در تجهیزات فشار قوی سیستم‌های قدرت

مولف : دکتر امیر قائدی

ناشر : انتشارات ارسطو (سازمان چاپ و نشر ایران)

صفحه آرای، تنظیم و طرح جلد: پروانه مهاجر

تیراژ : ۱۰۰۰ جلد

نوبت چاپ : اول - ۱۴۰۴

چاپ : زیرجد

قیمت : ۳۵۴۰۰۰ تومان

فروش نسخه الکترونیکی - کتاب‌رسان :

<https://chaponashr.ir/ketabresan>

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۴۵۵-۲۴۵-۷

تلفن مرکز پخش : ۰۹۱۲۰۲۳۹۲۵۵

www.chaponashr.ir



انتشارات ارسطو



سخن مؤلف

کتاب حاصل ۱۸ سال کار تحقیقاتی و تدریس مولف در دروس مرتبط با مطالعه پدیده تخلیه جزئی در تجهیزات فشارقوی سیستم‌های قدرت در دانشگاه‌های مختلف می‌باشد. به علاوه مولف در این سالها هم پایان نامه کارشناسی ارشد خود و هم پایان نامه تعداد زیادی از دانشجویان را به موضوع بررسی تخلیه جزئی در تجهیزات مختلف فشارقوی اختصاص داده است؛ که نتیجه آن چاپ و ارائه مقالات مختلف در مجلات معتبر ISI، مجلات علمی- پژوهشی و کنفرانس‌های بین‌المللی و ملی بوده است. مطالب این کتاب حاصل جمع آوری مطالب آورده شده در این مقالات می‌باشد. مسلماً به مانند هر کار علمی دیگر ممکن است در این کتاب نیز، مطالب مختلف به لحاظ نگارشی و علمی دارای نقصهایی باشند.

لذا بسیار خوشحال خواهم شد که پژوهشگران عزیز نقصهای این کتاب را از طریق ایمیل amir_ghaedi_63@yahoo.com اعلام فرموده و جهت ارتقای سطح علمی این کتاب پیشنهادات ارزنده خود را ارسال فرمایند. امید که کتاب حاضر بتواند در زمینه شناخت، آشکارسازی و مکانیابی تخلیه جزئی در تجهیزات مختلف فشارقوی سیستم‌های قدرت راهگشا باشد. تمامی فایل‌های شبیه سازی مربوط به این کتاب که از طریق نرم افزار EMTP-RV، ATPDraw و کدنویسی متلب (MATLAM mfile) صورت گرفته است موجود بوده و در صورت نیاز از طریق ایمیل در اختیار علاقه مندان به این مباحث قرار می‌گیرد.

تقدیم به

اگر مردم را رسم چنان است که با تقدیم تلاش ایشان به بزرگان به آنها تقرب جویند، شاید است تحسین ثمره تحصیل، پس از آن همه سال پیشکش متواضعانه‌ای باشد به تحسین معلمان زندگی ام

تقدیم به پدر، مادر، همسر و فرزندانم

و در پایان از جناب آقای علی محمد جهانجی و سرکار خانم مریم روین تن و جناب آقای مهندس میلاد برزین

که ویراستاری این کتاب را انجام داده اند متشکروم و قدر دانی می‌نمایم.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: پدیده تخلیه جزئی در تجهیزات فشارقوی

۳	۱-۱- تجهیزات فشارقوی.....
۳	۱-۱-۱- سوئیچگیرها.....
۸	۲-۱-۱- کابل های فشارقوی.....
۱۰	۳-۱-۱- ژنراتورها.....
۱۲	۴-۱-۱- ترانسفورماتورها.....
۱۴	۵-۱-۱- موتورها.....
۱۵	۲- پدیده تخلیه جزئی.....
۱۶	۳-۱- آشکارسازی سیگنال تخلیه جزئی.....
۲۹	۴-۱- یک نمونه تست عملی.....
۳۲	۵-۱- تخلیه جزئی در مواد مختلف.....
۳۷	۶-۱- جداسازی نویز از سیگنال تخلیه جزئی.....
۳۸	۱-۶-۱- روش تفاضلی.....
۳۸	۲-۶-۱- فیلترهای فرکانسی.....
۳۹	۳-۶-۱- تبدیل موجک.....
۳۹	۴-۶-۱- فیلترهای وقفی.....
۴۰	۵-۶-۱- استفاده از روش فاصله باتاچاریا.....
۴۳	۷-۱- مدارهای آشکارساز سیگنال تخلیه جزئی.....

فصل دوم: تخلیه جزئی در کابل های فشارقوی

۴۸	۱-۲- ساختار کابل های XLPE.....
۵۱	۲-۲- مدلسازی کابل های XLPE.....
۵۲	۳-۲- پدیده تخلیه جزئی در کابل های XLPE.....

- ۵۹-۴-۲ آشکارسازی سیگنال تخلیه جزئی ۵۹
- ۶۱-۵-۲ انواع سنسورها ۶۱
- ۶۱-۱-۵-۲ سنسور با تزویج القایی ۶۱
- ۶۳-۲-۵-۲ سنسور با تزویج گالوانیک ۶۳
- ۶۴-۳-۵-۲ سنسور با تزویج خازنی ۶۴
- ۶۷-۴-۵-۲ سنسور با تزویج جهت دار ۶۷
- ۶۸-۵-۵-۲ سنسور اثر هال ۶۸
- ۶۹-۶-۵-۲ لایه نیمه هادی به عنوان سنسور با حساسیت بسیار زیاد ۶۹
- ۷۰-۶-۲ مشخصه سیگنال تخلیه جزئی در کابل های XLPE ۷۰
- ۷۶-۷-۲ حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک (wavelet) ۷۶
- ۹۸-۸-۲ نتایج اندازه گیری های آشکارسازی تخلیه جزئی ۹۸
- ۹۸-۱-۸-۲ اندازه گیری های مربوط به یک کابل در پست پونک ۹۸
- ۱۰۳-۲-۸-۲ اندازه گیری های مربوط به یک کابل دیگر (در استرالیا) ۱۰۳
- ۱۰۷-۳-۸-۲ اندازه گیری های تخلیه جزئی مربوط به دو پست دیگر در کانادا ۱۰۷
- ۱۰۹-۹-۲ مکانیابی تخلیه جزئی در کابل های فشارقوی ۱۰۹
- ۱۱۰-۱-۹-۲ روش اول ۱۱۰
- ۱۱۱-۲-۹-۲ روش دوم ۱۱۱
- ۱۱۴-۳-۹-۲ روش سوم ۱۱۴
- ۱۱۵-۴-۹-۲ نتایج شبیه سازی ۱۱۵

فصل سوم: تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت

- ۱۴۰-۱-۳-۱ پایش وضعیت ترانسفورماتورها ۱۴۰
- ۱۴۲-۱-۱-۳ بوشینگ ها ۱۴۲
- ۱۴۸-۲-۱-۳ تغییر شکل سیم پیچ ها (Winding distortion) ۱۴۸
- ۱۴۹-۳-۱-۳ تخلیه جزئی ۱۴۹
- ۱۵۰-۱-۳-۱-۳ روش الکتریکی ۱۵۰
- ۱۵۱-۲-۳-۱-۳ روش های صوتی ۱۵۱
- ۱۵۳-۴-۱-۳ پایش گاز، هیدروژن و رطوبت ۱۵۳
- ۱۵۵-۲-۳-۲ ترانسفورماتور و اجزای آن ۱۵۵
- ۱۵۹-۳-۳-۳ پدیده تخلیه جزئی در ترانسفورماتور و اصول ماینورینگ آن ۱۵۹

- ۳-۴- روش های آشکارسازی تخلیه جزئی و اصول آشکارسازی الکتریکی آن ۱۹۷
- ۳-۵- دستگاه های اندازه گیری تخلیه جزئی ۲۱۰
- ۳-۵-۱- دستگاه اندازه گیری با باند بسیار وسیع ۲۱۰
- ۳-۵-۲- دستگاه اندازه گیری با باند پهن ۲۱۱
- ۳-۵-۳- پردازشگر اطلاعات (Data Processing) ۲۳۸
- ۳-۶- حذف تداخلات تدریجی از سیستم آشکارساز تخلیه جزئی ۲۳۹
- ۳-۷- مکان یابی تخلیه جزئی ۲۴۳
- ۳-۸- مشخصات سیگنال تخلیه جزئی در ترانسفورماتورها ۲۵۴

فصل چهارم: تخلیه جزئی در ماشین های چرخان

- ۴-۱- پایش ماشین های گردان (موتورها و ژنراتورها) ۲۵۹
- ۴-۲- تخلیه جزئی در ماشین های گردان ۲۶۱
- ۴-۳- روش های آشکارسازی سیگنال های تخلیه جزئی ۲۶۵
- ۴-۴- انواع تخلیه های جزئی ۲۷۲
- ۴-۴-۱- تخلیه درونی ۲۷۲
- ۴-۴-۲- تخلیه سطحی و کرونا ۲۷۳
- ۴-۴-۳- تخلیه در روغن و گازها ۲۷۴
- ۴-۴-۴- تخلیه در جامدها ۲۷۴
- ۴-۵- فاکتورهای مهم در تحلیل اندازه گیری تخلیه جزئی ۲۷۵
- ۴-۵-۱- ماکزیمم دامنه PD ۲۷۵
- ۴-۵-۲- نرخ تکرار پالس PD ۲۷۶
- ۴-۵-۳- شدت و یا قدرت تخلیه جزئی ۲۷۶
- ۴-۵-۴- روند تغییر سیگنال PD ۲۷۶
- ۴-۵-۵- تحلیل مشخصه سیگنال PD ۲۷۶
- ۴-۶- مشخصه سیگنال تخلیه جزئی در سیم پیچ ها ۲۷۷
- ۴-۷- مکانیابی سیگنال های تخلیه در سیم پیچ ها ۲۸۰
- ۴-۷-۱- مدل مشروح با المان های مجتمع ۲۸۱
- ۴-۷-۲- مدل MTL ۲۸۲
- ۴-۸- نتایج اندازه گیری بر روی سیم پیچ موجود در آزمایشگاه ۲۸۶
- ۴-۹- مدل سیم پیچ های ژنراتور در برابر سیر اموج تخلیه جزئی ۲۸۸

۲۹۳ ۴-۱۰- تکنیک مکانیابی

فصل پنجم: آشکارسازی انواع مختلف تخلیه‌ها

۳۰۱ ۵-۱- مروری بر روش‌های آشکارسازی و مکانیابی تخلیه جزئی

۳۱۲ ۵-۲- آشکارسازی انواع تخلیه‌ها در تجهیزات فشارقوی

۳۲۷ منابع و مآخذ

فهرست جداول

صفحه

عنوان

جدول ۱-۱- ولتاژهای نامی بین ۱ تا ۳۵ کیلوولت.....	۴
جدول ۲-۱- ولتاژهای بین ۳۵ تا ۲۳۰ کیلوولت.....	۵
جدول ۱-۲- مقایسه توابع مختلف موجک مادر و تکنیکهای نوع نرم و سخت.....	۹۷
جدول ۲-۲- تاثیر تعداد سطوح تفکیک بر شاخص نسبت سیگنال به نویز.....	۱۰۳
جدول ۳-۲- میزان همبستگی بین سیگنالهای حالت اول با سیگنال حالت دوم.....	۱۲۱
جدول ۱-۳- نرخ خرابی و متوسط زمان تجهیزات فشارقوی و فشارمتوسط.....	۱۳۸
جدول ۲-۳- تعیین وضعیت ترانسفورماتور با توجه به اندازه تخلیه جزئی.....	۱۴۹
جدول ۳-۳- مقایسه روش الکتریکی و آکوستیک در ترانسفورماتور.....	۱۵۰
جدول ۴-۳- رده بندی سطوح ولتاژ برای EFT.....	۱۷۱
جدول ۵-۳- رده بندی سطوح برای شکل موج ولتاژ ضربه ($10/1000s$).....	۱۷۲
جدول ۶-۳- رده بندی سطوح برای موج حلقوی ۵ کیلوهرتز.....	۱۷۲
جدول ۷-۳- مبدل های جریان و ولتاژ برای محل های مختلف.....	۱۸۳
جدول ۸-۳- نیازهای ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ.....	۱۸۳
جدول ۹-۳- حساسیت مدار با توجه به نویز تقویت کننده.....	۲۳۰
جدول ۱۰-۳- حساسیت مدار آشکارساز تخلیه جزئی با توجه به نویز امیدانس آشکارساز.....	۲۳۲
جدول ۱۱-۳- حساسیت سیستم آشکارساز تخلیه جزئی در حالات مختلف.....	۲۳۵
جدول ۱۲-۳- تداخلات و روش برطرف کردن آنها در سیستم آشکارساز تخلیه جزئی.....	۲۴۲
جدول ۱۳-۳- نتایج محاسبه انرژی حاصل از همبستگی سیگنال (اعداد بر حسب ژول می باشد).....	۲۵۴
جدول ۱-۴- میزان همبستگی بین سیگنالهای حالت اول با سیگنال حالت دوم.....	۳۰۰

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

- شکل ۱-۱-۱- بروز تخلیه در قسمت های مختلف سوئیچگیر ۸
- شکل ۱-۲-۱- آسیب دیدن کابل به علت بروز تخلیه و شکست عایقی ۹
- شکل ۱-۳-۱- پایش بهنگام تخلیه جزئی در کابل ۹
- شکل ۱-۴-۱- مدار کامل پایش بهنگام تخلیه جزئی در کابل ۹
- شکل ۱-۵-۱- نحوه ولتاژسازی در ژنراتور سنکرون ۱۰
- شکل ۱-۶-۱- خرابی عایقی، سمت راست کرونا در سیم پیچ ژنراتور و سمت چپ خرابی در اتصال دهنده فاز ژنراتور ۱۲
- شکل ۱-۷-۱- آمار خطاها در ترانسفورماتورها ۱۳
- شکل ۱-۸-۱- پایش بهنگام موتورها در کارخانه کاغذسازی ۱۵
- شکل ۱-۹-۱- مدل abc از PD ۱۵
- شکل ۱-۱۰-۱- چگونگی ایجاد پالس های تخلیه جزئی ۱۶
- شکل ۱-۱۱-۱- مولفه های سیگنال تخلیه در کابل و اساس کار سنسور القایی ۱۸
- شکل ۱-۱۲-۱- انواع ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان فرکانس رادیویی (RFCT) ۱۸
- شکل ۱-۱۳-۱- مدار با سنسور خازنی و القایی برای آشکارسازی سیگنال تخلیه در ترانسفورماتور ۲۰
- شکل ۱-۱۴-۱- خازن های کوپلاژ ۲۰
- شکل ۱-۱۵-۱- پایش بهنگام تخلیه جزئی در سوئیچگیرها ۲۱
- شکل ۱-۱۶-۱- استفاده از ظرف اپوکسی در آشکارسازی تخلیه جزئی در سوئیچگیر ۲۱
- شکل ۱-۱۷-۱- مقاومت حساس به دما ۲۲
- شکل ۱-۱۸-۱- مقاومت های حساس به دما و ترکیب با دیگر سنسورها ۲۲
- شکل ۱-۱۹-۱- استفاده از نوار مسی در کابل ها ۲۶
- شکل ۱-۲۰-۱- سنسور خازنی در پست های GIS ۲۸
- شکل ۱-۲۱-۱- سنسورهای به کار رفته در پایش تخلیه جزئی در ژنراتور و موتور ۲۸
- شکل ۱-۲۲-۱- مدار آزمایشگاهی آشکارسازی سیگنال تخلیه در ترانسفورماتور ۲۹

- شکل ۱-۲۳- نمونه ای از سیگنال های تخلیه جزئی آشکارسازی شده در ترانسفورماتور..... ۳۰
- شکل ۱-۲۴- طیف فرکانسی سیگنال های تخلیه جزئی در ترانسفورماتور..... ۳۰
- شکل ۱-۲۵- مشخصه های عرض پالس و دامنه یک نمونه سیگنال تخلیه جزئی..... ۳۱
- شکل ۱-۲۶- تغییر شکل در سیگنال تخلیه..... ۳۲
- شکل ۱-۲۷- مثالی از پایش پیوسته به مدت دو ماه..... ۳۳
- شکل ۱-۲۸- کرونا در هادی ولتاژ بالا..... ۳۴
- شکل ۱-۲۹- تخلیه های نوعی در حفره های ورقه های جامد و یا مواد قالب گیری شده..... ۳۴
- شکل ۱-۳۰- تخلیه ها در تعداد زیادی حفره و با اندازه ها و شکل های مختلف..... ۳۵
- شکل ۱-۳۱- تخلیه ها در عایق های cast resin..... ۳۵
- شکل ۱-۳۲- تخلیه ها در سیستم های عایقی روغن- کاغذ..... ۳۵
- شکل ۱-۳۳- نویز اتصال ناشی از اتصال نادرست فلز به فلز..... ۳۵
- شکل ۱-۳۴- تداخلات نوعی تریستور..... ۳۶
- شکل ۱-۳۵- الگوی بسیار آشنای لامپ فلورسنت..... ۳۶
- شکل ۱-۳۶- تابش از آمپلی فایرهای قدرت بالا و نوسان سازها..... ۳۶
- شکل ۱-۳۷- تداخلات ناشی از تجهیزات فرکانس بالای صنعتی..... ۳۶
- شکل ۱-۳۸- الگوی نمونه برای تخلیه جزئی در سیستم عایقی ترانسفورماتور..... ۳۷
- شکل ۱-۳۹- مدار با امیدانس آشکارسازی RC..... ۴۴
- شکل ۱-۴۰- شکل موج ولتاژ در مدار با امیدانس RC..... ۴۴
- شکل ۱-۴۱- مدار با امیدانس آشکارسازی RLC..... ۴۵
- شکل ۱-۴۲- شکل موج ولتاژ در مدار با امیدانس RLC..... ۴۵
- شکل ۱-۴۳- مشخصه زمانی و فرکانسی سیگنال تخلیه جزئی..... ۴۵
- شکل ۲-۱- ایجاد پیوند عرضی در پلی اتیلن..... ۴۸
- شکل ۲-۲- ساختار یک نمونه کابل تکفاز XLPE..... ۴۹
- شکل ۲-۳- ساختار کابل سه فاز XLPE..... ۵۱
- شکل ۲-۴- مدل سازی کابل XLPE..... ۵۱
- شکل ۲-۵- منحنی وانی شکل تجهیزات..... ۵۳
- شکل ۲-۶- روند گسترش تخلیه جزئی تا بروز شکست عایقی..... ۵۵
- شکل ۲-۷- مدل سازی تخلیه جزئی در عایق..... ۵۸
- شکل ۲-۸- ولتاژ دو سر حفره در هنگام بروز تخلیه..... ۵۹

- شکل ۹-۲- ضربه های ناشی از بروز تخلیه جزئی برای یک سیکل ۵۰ هرتز ۵۹
- شکل ۱۰-۲- مدار آشکارسازی سیگنال تخلیه جزئی ۶۰
- شکل ۱۱-۲- مولفه های سیگنال تخلیه در کابل و سنسور القایی ۶۱
- شکل ۱۲-۲- سنسور القایی با سیم پیچ رگوفسکی ۶۲
- شکل ۱۳-۲- مدار آشکارسازی با سنسور القایی ۶۳
- شکل ۱۴-۲- سنسور گالوانیک با مقاومت در انتهای کابل ۶۳
- شکل ۱۵-۲- سنسور گالوانیک با مقاومت در پوشش محافظ ۶۴
- شکل ۱۶-۲- سنسور با تزویج خازنی ۶۵
- شکل ۱۷-۲- مدار با سنسور خازنی و القایی برای آشکارسازی سیگنال تخلیه در ترانسفورماتور ۶۵
- شکل ۱۸-۲- مدار با سنسور خازنی و مقاومت آشکارساز برای آشکارسازی تخلیه در ترانسفورماتور ۶۶
- شکل ۱۹-۲- یک نمونه سنسور خازنی تفاضلی در طول کابل ۶۶
- شکل ۲۰-۲- سنسور خازنی تفاضلی در بالا و پایین کابل ۶۷
- شکل ۲۱-۲- سنسور با تزویج جهت دار ۶۸
- شکل ۲۲-۲- سنسور هال ۶۸
- شکل ۲۳-۲- ولتاژ صفر در صورت نبود میدان ۶۸
- شکل ۲۴-۲- ولتاژ حاصل در صورت وجود میدان ۶۹
- شکل ۲۵-۲- تقویت ولتاژ ناشی از اثر هال ۶۹
- شکل ۲۶-۲- مدار آزمایشگاهی مربوط به آشکارسازی سیگنال تخلیه جزئی در کابل ۷۰
- شکل ۲۷-۲- مشخصه سیگنال تخلیه جزئی در کابل ۷۰
- شکل ۲۸-۲- مشخصه فرکانسی سیگنال تخلیه جزئی در کابل ۷۱
- شکل ۲۹-۲- مدار آشکارسازی تخلیه بدون نویز مرجع ۷۲
- شکل ۳۰-۲- آشکارسازی به هنگام سیگنال تخلیه جزئی به کمک نویز مرجع ۷۳
- شکل ۳۱-۲- توزیع استاندارد گوسی مربوط به نویز سفید ۷۵
- شکل ۳۲-۲- تبدیل موجک ۷۷
- شکل ۳۳-۲- انواع مختلف موجک ۷۸
- شکل ۳۴-۲- مراحل جداسازی نویز از سیگنال تخلیه جزئی با استفاده از تبدیل موجک ۷۹
- شکل ۳۵-۲- سطوح مختلف تبدیل موجک ۸۰
- شکل ۳۶-۲- سیگنال اولیه ۸۲
- شکل ۳۷-۲- نوع سخت ۸۲

- شکل ۲-۳۸- نوع نرم..... ۸۲
- شکل ۲-۳۹- بازسازی سیگنال تخلیه جزئی در حوزه زمان..... ۸۳
- شکل ۲-۴۰- مقایسه توزیع نویزهای پست و نویز سفید..... ۸۴
- شکل ۲-۴۱- سیگنال های تخلیه شبیه سازی شده..... ۸۶
- شکل ۲-۴۲- مشخصه یکی از سیگنال های تخلیه شبیه سازی شده..... ۸۶
- شکل ۲-۴۳- نویز مرجع..... ۸۶
- شکل ۲-۴۴- نویز مرجع باز شده در زمان..... ۸۷
- شکل ۲-۴۵- سیگنال های تخلیه آمیخته شده با نویز..... ۸۷
- شکل ۲-۴۶- تبدیل موجک نویز مرجع با موجک مادر db7-نرم افزار MATLAB..... ۸۸
- شکل ۲-۴۷- مقادیر آستانه ها در هر سطح- نرم افزار MATLAB..... ۸۸
- شکل ۲-۴۸- تبدیل موجک سیگنال همراه با نویز با تابع موجک مادر db7- نرم افزار MATLAB..... ۸۸
- شکل ۲-۴۹- جداسازی نویز- نرم افزار MATLAB..... ۸۹
- شکل ۲-۵۰- سیگنال جداسازی شده توسط db7..... ۸۹
- شکل ۲-۵۱- مشخصه یکی از سیگنال های جداسازی شده..... ۸۹
- شکل ۲-۵۲- تبدیل موجک نویز مرجع توسط موجک مادر db2- نرم افزار MATLAB..... ۹۰
- شکل ۲-۵۳- مقادیر آستانه ها در هر سطح- نرم افزار MATLAB..... ۹۰
- شکل ۲-۵۴- تبدیل موجک سیگنال همراه با نویز توسط موجک مادر db2- نرم افزار MATLAB..... ۹۱
- شکل ۲-۵۵- جداسازی نویز- نرم افزار MATLAB..... ۹۱
- شکل ۲-۵۶- سیگنال جداسازی شده توسط موجک مادر db2..... ۹۱
- شکل ۲-۵۷- مشخصه یکی از سیگنال ها پس از جداسازی توسط موجک مادر db2..... ۹۲
- شکل ۲-۵۸- تبدیل موجک نویز مرجع توسط موجک مادر Haar-نرم افزار MATLAB..... ۹۲
- شکل ۲-۵۹- مقادیر آستانه ها در هر سطح-نرم افزار MATLAB..... ۹۳
- شکل ۲-۶۰- تبدیل موجک سیگنال همراه با نویز توسط موجک مادر Haar-نرم افزار MATLAB..... ۹۳
- شکل ۲-۶۱- جداسازی نویز-نرم افزار MATLAB..... ۹۳
- شکل ۲-۶۲- سیگنال های جداسازی شده توسط موجک مادر Haar..... ۹۴
- شکل ۲-۶۳- مشخصه یکی از سیگنال ها پس از جداسازی توسط موجک مادر Haar..... ۹۴
- شکل ۲-۶۴- تبدیل موجک نویز مرجع توسط موجک مادر coif2-نرم افزار MATLAB..... ۹۴
- شکل ۲-۶۵- مقادیر آستانه ها در هر سطح-نرم افزار MATLAB..... ۹۵
- شکل ۲-۶۶- تبدیل موجک سیگنال همراه با نویز توسط موجک مادر coif2-نرم افزار MATLAB..... ۹۵